


ARCHITETTURE / FOSTER ASSOCIATES

Edificio B3 a Stockley Park

Nel complesso per uffici realizzato nel grande parco industriale che sorge a poca distanza da Londra, Foster Associates accentua la propria propensione verso un più composto rapporto con la tecnologia.



Riccardo Roda

1344

ERGOTECNICA EDILE / LAVORO PROTETTO

Come pianificare la sicurezza

Più vicini alla sicurezza. È questo uno degli obiettivi che il settore delle costruzioni persegue oggi con maggiore determinazione. In dettaglio il "Progetto di un piano di sicurezza tipo".

Francesco Ossola, Roberto Anerdi

1354

TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE / BARRIERE ANTIRUMORE

Silenzio si viaggia sulle strade

Le barriere acustiche sono tipici prodotti del nostro tempo. Molte le soluzioni tecniche oggi disponibili. Chiari i requisiti progettuali. Non ancora a punto invece gli aspetti normativi.

Fabio Carria

1360

ACUSTICA DEGLI INFISSI - 2 / LE PORTE

Rumori oltre la soglia

Gli accorgimenti indispensabili per risolvere in modo adeguato il problema acustico posto dalle porte.


Gennaro Granito

1366

ILLUMINOTECNICA / LA SCELTA DI UN APPARECCHIO

Qualità, sicurezza ed indizi fotometrici

Piccola guida alla scelta consapevole di un apparecchio di illuminazione. Sotto esame le varie tipologie.



Claudio Valent

1370

INCONTRI / FESTA DI COMPLEANNO

Settant'anni dell'UNI

Dedicato al grosso lavoro di coordinamento ed estensione della nuova normativa europea.

Franco Sironi

1379

FLASH IN NEGATIVO / "SPERANZA DI VITA"

Se le membrane invecchiano

Durabilità delle membrane in presenza di esposizioni termiche.

Sergio Croce

1380

LE RUBRICHE

INDUSTRIA INFORMA	1325
NOTIZIE	1337
MOSTRE E CONVEGNI	1339
RECENSIONI	1341
DALL'INDUSTRIA	1383

REPERTORI

ISOLANTI ACUSTICI	1388
-------------------	-------------

SPECIALE RECUPERO

EDITORIALE	1399
------------	-------------

METODOLOGIE DEL RECUPERO

Complessi industriali recenti

Che fare dei molti edifici industriali relativamente recenti, privi di particolari caratteristiche architettoniche o di legame con l'ambiente. Una rassegna di casi che esemplificano le diverse possibilità di intervento.

Pier Giovanni Bardelli, Riccardo Nelva

1400

OSSERVATORIO

Il nuovo Centro Bancario CRT a Torino

Nuova immagine di un edificio industriale a cinquant'anni dalla nascita. Il Centro Bancario della Cassa di Risparmio negli spazi del vecchio stabilimento RIV.

Studio di Arch. Amedeo Albertini & C.

1408

OSSERVATORIO

Nuovo CED Italgas

Recupero funzionale e riqualificazione architettonica di un edificio industriale: il nuovo Centro Elaborazione Dati Italgas.

Carlo Bianchin

1412

DEGRADO DELLE COPERTURE

Alla fiera di Parma

Per il risanamento totale della copertura degli spazi espositivi della Fiera di Parma un sistema innovativo che abbina poliuretano e silicone.

Andrea Manzoni

1418

DEGRADO DELLE STRUTTURE

Casi di manutenzione programmata

Rispetto a quella residenziale, l'edilizia industriale manifesta fenomeni di degrado assai più rapidi e vistosi. L'importante è prevederli ed inserire gli interventi in un piano di manutenzione programmata.

Alessandro Borghi

1420

MISCELLANEA

L'edificio? A "nuovo" e ben isolato

Carlo Castoldi

1422

Facciate veneziane

1425

SOLUZIONI E TECNICHE

1426